

2



Båda sidor utanför fairway borde förberedas för klippning men kräver mycket stora insatser.

Kanten ner mot vattnet jämnas till och sås in eller torvas

UTFÖRDA ÅTGÄRDER PÅ HÅL 2

2006	Bunkrarna ombyggda och torvade
2006	Dränering till vänster om green ner mot viken genomförd
2009	Hamling av träd till vänster mot greenområdet utfört
2010	Området till vänster om greenområdet ifyllt och utplanat
2012	Fairwaybunkern utökad och iordningsställd
2013	Gallring och borttagning av träd utefter fairway
2013	Peggkoppar utsatta på gul och röd tee
2014	Vägen från tee utmed vattnet stensatt och breddad ca 2 meter